

军工路 516 号校区:

1. 第三宿舍: (1) 无防闪电电涌侵入措施;
2. 第四宿舍: (1) 铁梯未接地; (2) 无防闪电电涌侵入措施;
3. 思晏堂: (1) 信息配电柜电涌保护器参数不符合规范要求;
4. 动力 1 馆 : (1) 2 根引下线断裂。

军工路 334 号校区:

1. 外语学院裙房: (1) 无防直击雷保护措施;
2. 理科实验中心: (1) 屋面接闪带断裂; (2) 排风机支架、空调外机未接地; (3) 屋面构筑物保护不全;
3. 南二宿舍: (1) 接闪网格断裂; (2) 无防闪电电涌侵入措施;
4. 南九宿舍: (1) 接闪网格断裂; (2) 无防闪电电涌侵入措施; (3) 接闪带有线缆绑扎; (4) 风帽未接地。

复兴路校区:

1. 复兴中路 1195 号留学生公寓: (1) 配电系统无防闪电电涌侵入措施。